

DISPOSICIÓN ANDAMIOS

ZONA DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS Y CUBIERTA

CUADRO DE SUPERFICIES ESTADO ACTUAL (m2) PLANTA SEGUNDA +7,70m

ESTANCIA	SUP. ÚTIL	ESTANCIA	SUP. ÚTIL	ESTANCIA	SUP. ÚTIL	SÚP. CONSTRUIDA
Aula 14	43,46	Baño 6	17,24	Total	493,88	556,37
Aula 15	43,46	Baño 7	13,50			
Aula 16	43,46	Pasillo	77,56			
Aula 17	43,46	Vestíbulo	12,90			
Aula 18	43,46	Despacho	9,11			
Aula 19	43,46	Aula linguaxe	11,82			
Aula informat.	43,46	Sala profesores	32,70			
Escalera	14,83					

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación enerxética do CEIP da Ramallosa. Teo | A Coruña

XUNTA DE GALICIA

Situación Teo
Propiedad Consellería de educación. Xunta de Galicia

Nuria Prieto Arquitecta Col 4825

Noviembre 2018

Estudio Seguridad y Salud Planta Segunda
A1 - e: 1/100 | A3 - e: 1/200

E.04