iluminación existente

CUADRO DE SUPERFICIES ESTADO ACTUAL (m2) PLANTA BAJA +0,70m

ESTANCIA	SUP. ÚTIL	ESTANCIA	SUP. ÚTIL	ESTANCIA	SUP. ÚTIL	SÚP. CONSTRUIDA
Aula 1	43,46	Baño 1	17,24	Total	1309,32	1610,57
Aula 2	43,46	Baño 2	13,50			
Aula 3	43,46	Pasillo	77,56			
Aula 4	43,46	Vestíbulo	35,20			
Aula 5	43,46	Comedor	191,17			
Aula 6	43,46	Cocina	58,06			
Aula 7	43,46	Conserjería	9,43			
Escalera	14,83	Polideportivo	588,11			

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación enerxética do CEIP da Ramallosa. Teo | A Coruña

Situación Teo

Propiedad Consellería de educación. Xunta de Galicia

Nuria Prieto **Arquitecta Col 4825**

Noviembre 2018

Estado Actual Planta Baja

A1 - e: 1/100 | A3 - e: 1/200

EA.01