

DISPOSICIÓN ANDAMIOS

ZONA DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS Y CUBIERTA

CUADRO DE SUPERFICIES ESTADO ACTUAL (m2) PLANTA PRIMERA +4,20m

ESTANCIA	SUP. ÚTIL	ESTANCIA	SUP. ÚTIL	ESTANCIA	SUP. ÚTIL	SÚP. CONSTRUIDA
Aula 8	43,46	Baño 3	17,24	Total	494,72	556,40
Aula 9	43,46	Baño 4	13,50			
Aula 10	43,46	Baño 5	9,43			
Aula 11	43,46	Pasillo	77,56			
Aula 12	43,46	Vestíbulo	23,42			
Aula 13	43,46	Secret./Direc.	77,98			
Escalera	14,83					

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación enerxética do CEIP da Ramallosa. Teo | A Coruña

XUNTA DE GALICIA

Situación Teo
Propiedad Consellería de educación. Xunta de Galicia

Nuria Prieto Arquitecta Col 4825

Noviembre 2018

Estudio Seguridad y Salud Planta Primera
A1 - e: 1/100 | A3 - e: 1/200

E.03